

Oferta: 686
Data wydruku: 2026-06-05

www:
Kontakt:

mobile-pl.pl
Auto Handel Royal

AUTO HANDEL ROYAL
WWW.MOBILE-PL.PL



CHEVROLET CORVETTE 6,2 Blue 2LT Gwarancja !

450 000 PLN



Marka	Chevrolet	Model	Corvette
Typ nadwozia	Coupe	Typ paliwa	Benzyna
Importowany	Tak	Rok produkcji	2021
Przebieg	52300	Kolor	Niebieski
VAT marża	Tak	Pojemność skokowa	6200
Moc	495	Skrzynia	Automatyczna
Napęd	Na tylne koła	Data pierwszej rejestracji	2021-01-01
Liczba miejsc	2	Liczba drzwi	2

Witam serdecznie, przedmiotem sprzedaży jest Chevrolet Corvette. Wnętrze auta jest zadbane. Żadna szyba nie była wymieniana.

Możliwość sprawdzenia auta w dowolnie wybranej stacji diagnostycznej. Zapraszam do obejrzenia Chevrolet oraz na jazdę próbną.

Chevrolet Corvette z 2021 roku (generacja C8) z silnikiem 6,2 litra V8 LT2 ma moc 495 KM, osiąga 100 km/h w około 2,8 sekundy (z pakietem Z51 i opcjonalnymi amortyzatorami), a jego prędkość maksymalna wynosi około 315 km/h. Samochód jest wyposażony w 8-stopniową automatyczną skrzynię biegów i napęd na tylną oś, a jego masa własna to około 1598 kg.

Silnik i Osiągi

Silnik: 6,2 l V8 LT2.

Moc: 495 KM.

Skrzynia biegów: 8-stopniowa automatyczna, hydrokinetyczna.

Napęd: Na tylną oś (RWD).

Przyspieszenie 0-100 km/h: Około 2,8 sekundy (z pakietem Z51 i amortyzatorami magnetoreologicznymi FE4).

Prędkość maksymalna: Około 315 km/h.

Masa i Wymiary

Masa własna: Ok. 1598 kg.

Wymiary: Długość ok. 4514 mm, szerokość ok. 1965 mm, wysokość ok. 1243 mm, a rozstaw osi ok. 2710 mm.

Dodatkowe Informacje

Norma emisji spalin: EURO 6.

Zużycie paliwa (cykl mieszany): Około 13,1 l/100 km (z pakietem Z51).

Systemy: Posiada m.in. system start&stop.

....auto sprowadzone z Ameryki po kolizji. Wszystkie uszkodzone elementy zostały wymienione i naprawione zgodnie ze sztuką mechaniki pojazdowej. Po zakończeniu naprawy pojazd był poddany szczegółowemu badaniu po wypadkowemu i został dopuszczony do ruchu drogowego. W wyniku kolizji były uszkodzone Air BAgi (poduszka kierowcy - uszkodzona wymioniona na oryginalna) - auto było uszkodzone przodem od strony kierowcy - dokumentacja zdjęciowa. Na chwilę obecna pojazd w 100% jest sprawny i gotowy do eksploatacji - sprawdzony rozjeżdżony!