

Oferta: 686
Data wydruku: 2026-04-21

www:
Kontakt:

mobile-pl.pl
Auto Handel Royal

AUTO HANDEL ROYAL
WWW.MOBILE-PL.PL



CHEVROLET CORVETTE 6,2 Blue 2LT Gwarancja !

450 000 PLN



| | | | |
|---------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Marka | Chevrolet | Model | Corvette |
| Typ nadwozia | Coupe | Typ paliwa | Benzyna |
| Importowany | Tak | Rok produkcji | 2021 |
| Przebieg | 52300 | Kolor | Niebieski |
| VAT marża | Tak | Pojemność skokowa | 6200 |
| Moc | 495 | Skrzynia | Automatyczna |
| Napęd | Na tylne koła | Data pierwszej rejestracji | 2021-01-01 |
| Liczba miejsc | 2 | Liczba drzwi | 2 |

Witam serdecznie, przedmiotem sprzedaży jest Chevrolet Corvette. Wnętrze auta jest zadbane. Żadna szyba nie była wymieniana.

Możliwość sprawdzenia auta w dowolnie wybranej stacji diagnostycznej. Zapraszam do obejrzenia Chevrolet oraz na jazdę próbną.

Chevrolet Corvette z 2021 roku (generacja C8) z silnikiem 6,2 litra V8 LT2 ma moc 495 KM, osiąga 100 km/h w około 2,8 sekundy (z pakietem Z51 i opcjonalnymi amortyzatorami), a jego prędkość maksymalna wynosi około 315 km/h. Samochód jest wyposażony w 8-stopniową automatyczną skrzynię biegów i napęd na tylną oś, a jego masa własna to około 1598 kg.

Silnik i Osiągi

Silnik: 6,2 l V8 LT2.

Moc: 495 KM.

Skrzynia biegów: 8-stopniowa automatyczna, hydrokinetyczna.

Napęd: Na tylną oś (RWD).

Przyspieszenie 0-100 km/h: Około 2,8 sekundy (z pakietem Z51 i amortyzatorami magnetoreologicznymi FE4).

Prędkość maksymalna: Około 315 km/h.

Masa i Wymiary

Masa własna: Ok. 1598 kg.

Wymiary: Długość ok. 4514 mm, szerokość ok. 1965 mm, wysokość ok. 1243 mm, a rozstaw osi ok. 2710 mm.

Dodatkowe Informacje

Norma emisji spalin: EURO 6.

Zużycie paliwa (cykl mieszany): Około 13,1 l/100 km (z pakietem Z51).

Systemy: Posiada m.in. system start&stop.

....auto sprowadzone z Ameryki po kolizji. Wszystkie uszkodzone elementy zostały wymienione i naprawione zgodnie ze sztuką mechaniki pojazdowej. Po zakończeniu naprawy pojazd był poddany szczegółowemu badaniu po wypadkowemu i został dopuszczony do ruchu drogowego. W wyniku kolizji były uszkodzone Air BA (poduszka kierowcy - uszkodzona wymioniona na oryginalna)- auto było uszkodzone przodem od strony kierowcy - dokumentacja zdjęciowa Na chwilę obecna pojazd w 100% jest sprawny i gotowy do eksploatacji - sprawdzony rozjeżdżony !